



TON DONG A

cùng xây cuộc sống xanh



HƯỚNG DẪN MUA ĐÚNG SẢN PHẨM

I. THÔNG TIN SẢN PHẨM

STT	Hạng mục	Phân khúc			
		Chất lượng cao	Tiêu chuẩn cao	Tiêu chuẩn	
DÒNG TÔN LẠNH	1	KINGALUZIN KING LẠNH	WINALUZIN WIN LẠNH	SVIETALUZIN S VIỆT LẠNH	
	2	AZ150 g/m ² /2mặt	AZ100 g/m ² /2mặt	AZ75 g/m ² /2mặt	
	3	Cách biển và cách các tác nhân ăn mòn hoặc nguồn phát sinh khí thải			
		≥ 1km	≥ 3km	≥ 5km	≥ 5km
4	Cấu trúc tôn	<ul style="list-style-type: none"> Lớp bảo vệ bề mặt Lớp mạ hợp kim nhôm kẽm Thép nền Lớp mạ hợp kim nhôm kẽm Lớp bảo vệ bề mặt 			

DÒNG TÔN LẠNH MÀU	1	KINGCOLOR KING MÀU	WINCOLOR WIN MÀU	SVIETCOLOR S VIỆT MÀU	
	2	AZ100 g/m ² /2mặt	AZ50 g/m ² /2mặt	AZ30 g/m ² /2mặt	
	3	Cách biển và cách các tác nhân ăn mòn hoặc nguồn phát sinh khí thải			
		≥ 1km	≥ 3km	≥ 5km	
	4	Bảo hành phai màu lớp sơn	5 NĂM	5 NĂM	3 NĂM
5	Cấu trúc tôn	<ul style="list-style-type: none"> Lớp sơn hoàn thiện Lớp sơn lót Lớp liên kết Lớp mạ hợp kim nhôm kẽm Thép nền Lớp mạ hợp kim nhôm kẽm Lớp liên kết Lớp sơn lót Lớp sơn hoàn thiện 			

Công ty cam kết chất lượng sản phẩm thông qua chế độ bảo hành danh định, với các điều khoản - điều kiện bảo hành theo quy định của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á

II. HÌNH ẢNH IN PHUN TRÊN BIÊN TÔN

DÒNG TÔN LẠNH

KINGALUZIN

TON DONG A KINGALUZIN K4B4 200423 0.50MM(+/-0.04)
4.43KG/M(+/-0.08) 17:33:40 0160M



WINALUZIN

TON DONG A WINALUZIN K4B4 200423 0.40MM (+/- 0.04)
3.39KG/M (+/- 0.08) 17:33:40 0160M



SVIETALUZIN

TON DONG A SVIETALUZIN K4B4 200423 0.35MM(+/-0.06)
2.92KG/M(+/-0.10) 17:33:40 0160M



DÒNG TÔN LẠNH MÀU

KINGCOLOR

TON DONG A KINGCOLOR M4B4 200423 0.50MM(+/-0.04)
4.34KG/M(+/-0.08) 17:33:40 0160M

TON DONG A 0.50MM(+/-0.04) 4.34KG/M(+/-0.08)

WINCOLOR

TON DONG A WINCOLOR M4B4 200423 0.40MM(+/-0.04)
3.39KG/M(+/-0.08) 17:33:40 0160M

TON DONG A 0.40MM(+/-0.04) 3.39KG/M(+/-0.08)

SVIETCOLOR

TON DONG A SVIETCOLOR M4B4 200423 0.40MM(+/-0.06)
3.30KG/M(+/-0.10) 17:33:40 0160M

TON DONG A 0.40MM(+/-0.06) 3.30KG/M(+/-0.10)

III. HƯỚNG DẪN THI CÔNG - SỬ DỤNG TẮM LỢP

1. Trong quá trình vận chuyển, bốc dỡ, đưa lên mái, tuyệt đối không kéo trượt tấm lợp dẫn đến xước sơn và lớp mạ làm bẩn hoặc hỏng tấm lợp.
2. Khi bắt vít lợp mái: bắt vít múi dương, vuông góc với bề mặt tấm lợp, với lực bắt vít vừa đủ, tránh làm hỏng bề mặt tôn tại vị trí bắt vít.
3. Khi thi công xong phải vệ sinh sạch sẽ mái lợp, nếu không các hạt sắt phát sinh khi bắt vít và các đồ phế thải khác (đinh vít, vữa...) sẽ gây ra rỉ sét mái, ảnh hưởng đến thẩm mỹ, tuổi thọ của mái lợp.
4. Tuyệt đối không dùng các dung dịch tẩy rửa có khả năng mài mòn hay các loại dung môi như: dầu thông, xăng, dầu hỏa...
5. Tuyệt đối không sử dụng đá cắt, đá mài để cắt tôn vì sẽ sinh ra hạt sắt gây rỉ sét. Nếu phải cắt tôn tại công trình, nên thực hiện việc cắt tôn dưới mặt đất (đặt mặt chính xuống dưới), sau đó, đưa tôn lên mái nhà.
6. Trường hợp không sử dụng lợp ngay, tấm lợp cần để nơi khô ráo, đặt cách mặt đất 5cm - 10cm, che chắn kỹ lưỡng tránh ẩm ướt.

HƯỚNG DẪN KHẮC PHỤC LỖI RỈ SÉT DO THI CÔNG

Trong trường hợp mái lợp đã được thi công và có hiện tượng rỉ sét bám trên bề mặt tấm lợp. Quý khách hướng dẫn người sử dụng tiến hành khắc phục tình trạng theo các bước như sau:

1. Quý khách nên dùng giẻ thấm nước sạch, lau các chấm rỉ sét của mặt kim loại bị oxy hóa bám trên bề mặt tấm lợp (Lưu ý: chỉ lau ngay khu vực có mầm rỉ sét nhằm hạn chế hư hỏng bề mặt khu vực lân cận của tấm lợp).
2. Quý khách hàng tuyệt đối không dùng các dung dịch tẩy rửa có khả năng ăn mòn hay các loại dung môi như: dầu thông, xăng, dầu hỏa... để lau bề mặt tấm lợp. Vì như vậy sẽ làm hỏng lớp phủ bề mặt và lớp mạ kim loại của tấm lợp, làm ảnh hưởng đến thẩm mỹ, tuổi thọ của tấm lợp và mỹ quan của công trình.
3. Quý khách hàng theo dõi tình trạng sản phẩm sau khi đã vệ sinh.



Hãy luôn nghĩ tới an toàn lao động là trên hết: Mũ cứng an toàn, túi dụng cụ, dây lưng an toàn, giày đế mềm để leo lên mái nhà.



Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm về chất lượng nếu nhà đầu tư, nhà thầu và người sử dụng không tuân thủ những quy định trên trong quá trình vận chuyển, bảo quản thi công.



Quét ngay mặt sắt vào cuối mỗi ngày thi công, không để đến khi nghiệm thu công trình mới vệ sinh mái lợp, nhằm tránh mầm rỉ sét trên bề mặt mái lợp do mặt sắt, vít, vôi, vữa...

CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á | www.tondonga.com.vn

QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ

TP. HỒ CHÍ MINH (028) 38442041

BÌNH ĐỊNH (0256) 6270770

LONG AN (0272) 3637707

ĐÀ NẴNG (0236) 3661517

BẮC NINH (0222) 3765178

QUÉT QR
LIÊN HỆ
TÔN ĐÔNG Á

